


Los botones de los extremos, los soldaremos durante el montaje en el Perno de presión, puliendo la soldadura restante.  
Otra posibilidad es la de montarlos efectuando roscas en los mismos, evitando la operación de soldadura.

Lista de piezas			
ELEME	CTDA	Nº DE PIEZA	REFERENCIA
1	1	Palanca_tornillo	
2	2	Boton	

	INSTRUMENTO		DIBUJADO	VISTO BUENO	Nº PIEZAS	
	PLEGADORA					
	MODIFICACIONES	ACABADO	Torneado	Josep Arias		2
		MATERIAL	F- 114	TOLERANCIA	+/- 0.1	FECHA
				CODIGO		
REFERENCIA	ESCALA					P-013
	2/1	DENOMINACION				
		Maneta de apriete				